

АНКЕТА ОБСЛЕДОВАНИЯ доступности для инвалидов общественного здания
Основные сведения по объекту (учреждению)

Наименование объекта	Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования города Москвы «Детская музыкальная школа имени Ф.И. Шаляпина»
Фактический адрес	119620, город Москва, Солнцевский проспект, дом 9
Телефон 8 (495) 435 01 33	E-mail dmshalyapin@mail.ru
Ведомственная принадлежность	Департамент культуры города Москвы
Вид деятельности	Образование(дополнительное)
Форма собственности объекта	Оперативное управление
Объем предоставляемых услуг	375 посетителей в день/вместимость 445
Размещение объекта	Второй этаж здания, пристроенного к жилому дому.
Количество и назначение входов	Два входа:один центральный, один запасной.
Год постройки	1984
Год последней реконструкции	-

Описание маршрута следования к объекту:

Расстояние до объекта от остановки транспорта, м	100	Вид транспорта, номер маршрута, название остановки	Автобусы 752, 718 ост. Музыкальная школа, станция метро Солнцево
Наземные переходы на пути следования к объекту от остановки	есть		
Наземные тактильные указатели перед переходами	есть	Регулируемые переходы	нет
Наземные тактильные указатели препятствиями	нет	Регулируемы переходы со звуковой сигнализацией	нет
Внеуличные переходы (надземные мосты и подземные туннели)	нет	Нерегулируемые переходы	есть
Внеуличные переходы (надземные мосты и подземные туннели)	нет	Внеуличные переходы с пандусом	нет
Перепады высоты на пути движения	есть	Внеуличные переходы с подъемником	нет
Лестницы на пути движения	нет	Съезды на проезжую часть с уклоном до 10%	есть
Поручни на имеющихся лестницах	нет	Съезды с уклоном более 10% (ненормативный)	нет
Пандусы на пути движения с уклоном менее 8% (нормативные)	нет	Бордюры на пересечении путей движения с транспортным	нет

Наименование элементов объекта	Фактическая величина, наличие	Рекомендации по адаптации	Примечание	Условия при полной доступности	Условия при частичной доступности	Категории инвалидов
1	2	3	4	5	6	7
1. ТЕРРИТОРИЯ ОБЪЕКТА (при наличии)						
Вход на территорию (при наличии ограждения)						
- ширина прохода, калитки	1 м			0,9 м и более	Не менее 0,8 м, допустим проход через ворота для автотранспорта	К, О
- Информация об объекте	Имеется			Имеется	Допустимо отсутствие	К, о, С, г
Автостоянка посетителей (при наличии)						
* Расстояние до входа в здание	-			50 м и менее	Не более 250 м	К, О
Количество машино-мест для инвалидов	-			5% и более	Допустимо отсутствие	К, О
Габариты машино-места для инвалидов (ширина)	-			3,5 м и более	Стандартное (2,5 х 5,0 м) или отсутствует	К
Габариты машино-места для инвалидов (глубина)	-			5,0 м и более		К
Путь к входу в здание (для доступа в зону оказания услуг)						
- ширина тротуара (пути движения)	Более 1,5 м			1,5 м и более, допустимы сужения до 0,9 м	Не менее 1,2 м, допустимы сужения до 0,9 м	К
- *указатели направления движения	Отсутствуют			Имеются	Допустимо отсутствие	К, г

- *ограждение, бордюр с направляющей функцией вдоль тротуара	Отсутствуют			Имеется	Допустимо отсутствие	С
- *места отдыха	Отсутствуют			Имеются		К, О
Открытая лестница (лестница на рельефе территории):						
- высота подъема справочно	Нет					
- *поручни высота Не требуются при высоте входной площадки не более 0,45 м	Нет			Как минимум с одной стороны на высоте 0,8-1,1 м.	Допустимо отсутствие на высоту подъема лестницы не более 0,65 м	О, С
- тактильная полоса перед маршем (вверху и внизу)				За 0,6 м до марша	Допустимо отсутствие, несоответствие	С
-контрастная маркировка ступеней (крайних ступеней или края всех ступеней марша)				Есть на всю ширину проступи или шириной не менее 6 см по краю проступи	Отсутствие, несоответствие	С
Пандус на рельефе						
- высота подъема одного марша (наибольшая высота подъема одного из маршей)	Нет			0,8 м и менее	не учитывается	К
- уклон Формула расчета уклона пандуса в % = $(H : L) \times 100\%$.	Нет			8 % и менее, для подъема до 0,2 м - до 10%	Не более 16,5 %, на высоту до 0,45 м не более 20%	К
Поручни с двух сторон требуются при подъеме более ОД 5 м	Нет			Наличие	Отсутствие, несоответствие	
- на высоте (нижний поручень)	Нет			0,7 - 0,9 м		К
- *на высоте (верхний поручень)	Нет			0,8 -1,0 м		О

2. ВХОДНАЯ ГРУППА (для доступа в зону оказания услуг)						
Крыльцо или входная площадка						
Высота площадки Справочно	Для определения необходимости лестницы и пандуса, ограждения, поручней на лестнице и пандусе. -При высоте площадки более 0,45 м должно быть ограждение площадки, поручни на лестнице и пандусе. -При высоте площадки менее 0,45 м ограждение площадки и поручни на лестнице могут отсутствовать. -Лестница отсутствует, ограждение площадки и поручни на пандусе не требуются.					
Габариты площадки (ширина) с пандусом	Нет			1,5 м и более, при автоматических дверях не менее 1,2 м	Не менее 1,2м, при автоматических дверях не менее 1,1м	К
Габариты площадки (глубина) с пандусом	Нет			1,8 м и более, не менее 1,2 м при автоматических дверях	1,5 м и более, не менее 1,2 м при автоматических дверях	К
Габариты площадки (ширина) без пандуса	Нет			Не менее 1,5 м	Не менее ширины входной двери	О, С
Габариты площадки (глубина) без пандуса	Не менее 1,5 м			Не менее 1,5 м, при автоматических дверях не менее 1,2 м	Не учитывается	О, С
*Поручни (ограждение высотой не менее 0,8 м, допустимы другие виды ограждения, не требуется при трехсторонних лестницах)	Поручни с обеих сторон на высоте 0,8 м			Есть при высоте более 0,45 м,	Допустимо отсутствие	К, О, с
*Навес	В наличии			Наличие		К, О
* Информация об объекте (сфера оказываемых услуг, часы работы, знак доступности	Наличие			Наличие		Г

объекта для инвалидов)						
Лестница наружная						
Тактильная полоса перед маршем вверху и внизу За 0,6 м до марша	Присутствует за 0,6 м до марша			Имеется	Допустимо отсутствие, несоответствие	С
Маркировка ступеней	Есть, не менее 6 см по краю проступи			Имеется на проступи крайних ступеней, или на всех ступенях	Допустимо отсутствие, несоответствие	С
Поручни с двух сторон	Поручни с обеих сторон			Как минимум с одной стороны, допустимо отсутствие при высоте крыльца менее 0,45 м	Допустимо отсутствие при высоте крыльца не более 0,65м или при входном пандусе с уклоном не более	О, С
- на высоте	на высоте 0,8 м			0,8-1,1 м	Допустимо несоответствие	О, С
- * завершения поручней за пределами марша	В наличии			Наличие	Допустимо отсутствие	О, С
- *нетравмирующие окончания	В наличии			Наличие		О, С
Пандус наружный						
Уклон пандуса в % = (Н : L) x 100%	Нет			8% и менее	Не более 16,5% (9°)	К
Ширина марша (в чистоте, между поручнями)	Нет			0,9 м и более	Не менее 0,85 м	К
Высота подъема одного марша (максимальная)	Нет			0,8 м и менее	Не ограничена	К
Разворотные площадки: (указываются габариты наименьшей)						
-при въезде на пандус, длина	Нет			1,2 м и более	не менее 1,0 м	К
-при въезде на пандус, ширина	Нет			1,2 м и более	Менее 1,0 м	К
-промежуточная прямая,	Нет			1,2 м и более	Допустимо отсутствие	К

длина						
-промежуточная прямая, ширина	Нет			0,9 м и более	Допустимо отсутствие	К
-промежуточная с поворотом направления движения, длина	Нет			1,2 м и более	Не менее 1,0 м (допустима не горизонтальная)	К
-промежуточная с поворотом направления движения, ширина	Нет			1,2м и более	При повороте на 90° не менее 1,0 м	К
Поручни с двух сторон:	Нет			наличие	Отсутствие, несоответствие	
- на высоте (нижний поручень)	Нет			0,7-0,9 м		к
- *на высоте (верхний поручень)	Нет			0,3-1,0 м		О
- Горизонтальные завершения поручней	Нет			Имеются	Допустимо отсутствие	к
- *нетравмирующие окончания	Нет			Имеются		К, О
*Нескользящее покрытие (при намокании)	Нет			Наличие		к
Наружный подъемник (при отсутствии пандуса на входе, если вход не с уровня земли)	Нет			Наличие при необходимости	Мобильный подъемник при необходимости	к
*Звуковой маяк у входа	Имеется			Имеется	Допустимо отсутствие	с
Тамбур						
Глубина	Более 1, 5 м				Менее 1,5 м	к
				1,5 м и более, при автоматических дверях допустимо менее 1,5 м		
Ширина	Более 2 м			2,0 м и более.	Менее 2,0 м	к

				при автоматических дверях допустимо менее 2,0 м		
Двери распашные, справочно	Да Нет					
Двери автоматические, справочно						
- ширина дверного проема в свету	Более 0,85 м			0,85 м и более	Не менее 0,8 м	К, О
- высота порога наружного, внутреннего	0,025 м и менее			0,025 м и менее	более 0,025 м	К
Лестница на уровень 1-го этажа						
Маркировка ступеней	-			Имеется на проступи	Отсутствие, несоответствие	С
Поручни с двух сторон:	—			Имеются как минимум с одной стороны	Допустимо отсутствие	О, с
- на высоте	-			0,8 -1,1 м	Допустимо отсутствие, несоответствие	О, с
- * горизонтальные завершения поручня	-			Имеются	Допустимо отсутствие, несоответствие .	О, с
- * нетрадиционные окончания	-			Имеются	Допустимо отсутствие, несоответствие	О, с
Пандус внутренний к лестнице на уровень 1-го этажа						
Ширина марша	-		Невозможно установить	0,9 м и более	Не менее 0,85м	К
Уклон	-			8% и менее	Не более 20%	К
Разворотные площадки внизу, вверху(длина)	-			1,2 м и более	Менее 1,0 м	К
Разворотные площадки внизу, вверху (ширина)	-			1,2 м и более	Менее 1,0 м	К

Поручни с двух сторон:-						
- на высоте (нижний поручень)	-			0,7 — 0,75 м	Допустимо отсутствие, несоответствие	К
- *на высоте (верхний поручень)	-			0,8 -1,0 м	Допустимо отсутствие, несоответствие	К, О
- *горизонтальные завершения поручней	-			Имеется	Допустимо отсутствие	К
Пандус переносной	-			-	Наличие	К
Подъемник для инвалидов						
- стационарный				наличие	-	К
- мобильный	В наличии			-	наличие	К
Коридоры/холлы						
Ширина полосы движения (с учетом мебели и оборудования)	1,2 м и более			1,2 м и более, допустимы сужения до 0,9 м на длину не более 1,0 м	Не менее 0,9м, допустимы сужения до 0,8 м	К
Разворотные площадки, глубина	-			1,2 м и более	Менее 1,2м	к
Разворотные площадки, ширина	-			1,2 м и менее	Менее 1,2м	к
*Указатели направления движения, входа, выхода	Имеются			Имеются	Допустимо отсутствие	К, г
*Пиктограммы (доступность, вход, выход)	Имеются			Имеются		К, г
Речевые информаторы и маяки	Имеются			Имеются		с
	Имеются			Имеются		г
*Экраны, текстовые табло для дублирования звуковой информации						
*Аудиовизуальные информационно-справочные системы	Имеются			Имеются		г
*Тактильная схема	Имеется			Имеются		с
Место отдыха и ожидания:						

	В наличии			Наличие	Допустимо отсутствие	О
- места для сидения на каждом этаже						
	Нет			Наличие	Допустимо отсутствие	
- зона для коляски на каждом этаже						
* Навесное оборудование, выступ в зону движения	Отсутствует			Необходимо отсутствие	Допустимо наличие	с
Лестница, перепады высот на этаже (в коридорах)						
	Есть на проступи				Отсутствует или не соответствует	с
Контрастная маркировка ступеней				Есть на проступи		
Поручни с двух сторон на лестнице	Есть с двух сторон			Есть как минимум с одной стороны	Отсутствуют, не соответствуют. Допустимо отсутствие для лестниц не более 5 ступеней	О
- *Горизонтальные завершения поручней	имеются			имеются	отсутствуют	О
Пандус внутренний на этаже:						
Ширина марша			Невозможно установить (узкая лестница)	0,9 м и более	Не менее 0,85 м	к
Уклон пандуса в % = (Н : L) x 100%				8% и менее	Не более 16,5 %	к
Разворотные площадки внизу, вверху(длина)				1,2 м и более	Не менее 1,0 м	к
Разворотные площадки внизу, вверху(ширина)				1,2 м и более	Не менее 1,0 м	к
Поручни с двух сторон:						
- на высоте (нижний поручень)	-			0,7 - 0,9 м	Отсутствие или	к
				0,85 - 1,0 м	несоответствие	О
- *на высоте (верхний поручень)						
Лестница межэтажная (в зону оказания услуги)						
Маркировка ступеней	Есть на проступи			Есть на проступи	Отсутствие или несоответствие	с
Поручни с двух сторон:	Есть			Как минимум с	Отсутствие на части	О, с

- на высоте 0,8 - ОД м				одной стороны	маршей, несоответствие	О, С
- *Горизонтальные завершения	Имеется			Имеется	Допустимо отсутствие	О, С
- *нетравмирующие окончания	Имеется			Имеется	Допустимо отсутствие	О, С
- *указатели номера этажа на поручне тактильные	Имеется			Имеется	Допустимо отсутствие	С
Лифт пассажирский	Нет					
Кабина:	Нет					
- длина	Нет			1,25 м и более	Не менее 1,25 м	К
- ширина	Нет			1,1 м и более	Не менее 1,0 м	К
- ширина дверного проема	Нет			0,8 м и более	Не менее 0,75 м	к
-* поручни	Нет			Имеется	Допустимо отсутствие	О
*Световая информация	Нет			Имеется		г
*Звуковая информация	Нет			Имеется		с
*Знак доступности	Нет			Наличие		к
*Указатели номера этажа напротив лифта	Нет			Наличие		К, г
Обслуживание через окно/прилавок						
Высота рабочей поверхности	-			0,8-1,1м	Допустимо несоответствие	к
Габариты зоны обслуживания (глубина)	-			1,25 м и более	Не менее 1,2 м	к
Обслуживание в кабине						
Ширина проема двери в свету	0,8 м			0,8 м и более	Не менее 0,75 м	к
Высота порога	Отсутствует			0,025 м и менее	Более 0,025 м	к
Информация тактильная о назначении кабинета	На стене рядом с дверью			На стене рядом с дверью	На двери или отсутствует	с
Информация визуальная контрастная о назначении кабинета:	На стене рядом с дверью			На стене рядом с дверью	Допустимо отсутствие	К, О, с, г
- *размещение на высоте	1,8 м			1,8 м и менее	Не учитывается	к
- *высота прописных букв	0,016 м			0,016 м и более	Не учитывается	с
Зона для кресла-коляски	Нет			не менее	не менее	к

				1,2 x 0,9 м	1,1 x 0,8 м	
Обслуживание с перемещением №						
Ширина полосы движения по зоне обслуживания	1,2 м			1,2 м и более, сужения до 0,9 м на длину не более 0,6 м	Не менее 0,9 м с расширениями до 1,2 м	К
*Высота оборудования для посетителей (стеллаж, витрина, прилавок, художественный объект и т.п.)	0,8 м			0,8- 1,1 м	Без ограничений	К
Кабина индивидуального обслуживания (примерочная, переговорная, кабина телефона и др.)						
Длина				1,8 м и более	1,5 м	к
Ширина				1,6 м и более	1,5 м	к
Место для сидения				Имеются		О
*Крючки для костылей				Имеются	Допустимо отсутствие	О
Зал (с фиксированными местами зрительный, читальный, ожидания и пр. вместимостью более 50 мест)						
Доля мест для колясочников от общего числа мест	Нет			2% и более	Не менее одного места	к
Ширина прохода к месту для инвалида на кресле-коляске	Нет			1,2 м и более	Не менее 0,9 м	к
Доля мест для лиц с нарушением слуха	2%			2% и более	Не учитывается	г
Специализированная зона обслуживания инвалидов-колясочников	Нет			Не требуется	Имеется	к
Санузел для посетителей	Имеется			Имеется	-	г
Санузел для инвалидов в составе санузла для посетителей	Имеется			Имеется		
*Знак доступности помещения	Имеется			Имеется	Допустимо отсутствие	к
Тактильная маркировка	Имеется			Имеется		с
Ширина дверного проема	1 м			0,8 м и более	Не менее 0,75 м	К, О
Раковина:						
- зона у раковины (глубина)	1,2 м			1,2 м и более	Не менее 0,8 м x 1,2 м	к

- зона у раковины (ширина)	0,8 м			0,8 м и более	(допустимо расположение кресла-коляски боком к раковине)	К
- *высота раковины	0,8 м			0,8-0,9 м	не более 0,9 м	К
- *опорный поручень	В наличии			Наличие	Допустимо отсутствие	О
Кабины для инвалидов:						
- количество кабин	Одна			справочно		
- *знак доступности кабины	Имеется			Имеется	Отсутствует	К
- ширина дверного проема	1 м			0,8 м и более	Не менее 0,75 м	К, о
	1,8 м			1,8 и более	1,6 м	К
Габариты санузла/кабины (длина)						
Габариты санузла/кабины (ширина)	1,65 м			1,65 м и более	1,5 м	К
Опорные поручни	Имеется			Имеется	Стационарный у стены	К, О
	Имеются			Имеются	Допустимо отсутствие поручня со стороны пересадки	К
в т. ч. откидные со стороны пересадки из кресла-коляски на унитаз						
- зона для кресла-коляски рядом с унитазом (ширина)	0,8 м			0,8 м и более	Не менее 0,75 м	К
- *крючки для костылей	В наличии			Наличие	Допустимо отсутствие	О

ВЫВОДЫ

В результате обследования установлено, что для обеспечения доступности необходимо выполнить следующие основные мероприятия:

- на территории объекта - не нуждается
- на входной группе - не нуждается
- на путях передвижения - не нуждается
- в зоне оказания услуги - не нуждается в санитарных помещениях - не нуждается

Ответственный за проведение обследования объекта: Начальник АХО Плеханова Евгения Геннадиевна

